


Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	297BIS	FOGLIO DI MAPPA	10
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	122
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	75 BIS
COMUNE CATASTALE	COVELO	DATA RILIEVO	10/ 2003
INDIRIZZO / LOCALITA'	COVELO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	B 75BIS		

SCALA A VISTA

CARTOGRAFIA DEL P.R.G.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale		A malghe B baite C Rudere.....	E F X											
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4												
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
5	Degrado nullo medio elevato		☐ ☐ ☒												
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		☐ ☐ ☒												
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		☐ ☐ ☒												
8	Vincoli legislativi														
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente PREESISTENZE EDILIZIE		RICOSTRUZIONE SU RUDERI DI												
10	Note: Edificio in parte crollato, è presente la muratura perimetrale dell'edificio, sono visibili le forature con cornici in pietra, il portale d'ingresso è schedato come manufatto 59. Si ammette l'intervento di recupero dell'edificio con i seguenti indirizzi dimensionali, per la pianta di base confermato il sedime esistente, altezza max. 5.20 ml in banchina, copertura a due o tre falde con pendenza max. 35-38%, conservazione della muratura perimetrale esistente in pietra faccia a vista, ampliamento in sopraelevazione mediante struttura in legno sul quale saranno possibili nuove aperture.														

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RICOSTRUZIONE SU RUDERI
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio