


DATI GENERALI**Comune di** Vallelaghi**Località** Monte Gazza**Quota** m. 1670 s./m.**C.C.** Ciago I**P.ed.** 108**P.f.** 661/3**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale:**- **lunghezza:** m. 5.90**altezza d'imposta:** m. 3.00- **larghezza:** m. 4.50**altezza colmo:** m. 5.89**Manufatti accessori:** m. -**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****MAPPA CATASTALE****COROGRAFIA**

ANALISI

1. Tipologia funzionale	Baita		Abitazione stagionale	X	Stalle e fienili		Cascinello	
	Malga		Manufatto di servizio		Altro			
2. Epoca di costruzione	Anteriore al 1860		Tra il 1860 e il 1945		Posteriore al 1945	X		
3. Uso attuale	Agricolo		Artigianale		Abitativo	X	Di servizio	
	Turistico-ricettivo		Non utilizzato					
4. Grado di utilizzo	Temporaneo	X	Permanente		Abbandono			
5. Tipo costruttivo	Pietra		Pietrame irregolare		Laterizio		Misto pietra-legno	
	Legno a blockbau		Legno a telaio		Legno in assito	X	Altro	
6. Volume	Ampliamenti		Superfetazioni					
7. Elementi in aggetto	Poggioli		Ballatoi		Scale		Camino	
	Forno		Tettoie					
8. Tetto	A capriate		Con trave di colmo	X	A volta		Non riconoscibile	
9. Tipo di copertura	A due falde	X	A falda unica		A più falde		Piana	
	Non riconoscibile							
10. Manto di copertura	Lamiera	X	Tegole		Scandole		Coppi	
	Cemento		Cotto		Pietra		Assente	
11. Accessori tetto	Comignoli		Pannello fotovoltaico		Pannello solare		Abbaini	
	Velux		Antenna TV		Parabolica			
12. Serramenti fori	Legno	X	Alluminio		Pvc		Ferro	
13. Finiture intonaco e legno	A raso sasso		Intonaco grezzo		Civile		Tinteggiatura	X
	Altro							
14. Particolari di pregio	Fori		Travi-Stipiti		Affresco-Dipinto		Focolari-forni	
	Intagli		Scritte storiche					
15. Tipologia architettonica	Originale		Modificata		Trasformata		Alterata	
	Ricostruita		Nuova costruzione	X				
16. Stato di conservazione	Buono	X	Discreto		Mediocre		Fatiscente	
	Diroccato		Nulla					
17. Pertinenze	A verde aperto	X	A verde con alberature		A giardino		A verde recintato	
	Posto auto		Manufatto di servizio		Orto			
18. Approvv. idrico	Rete potabile		Vasca accumulo		Sorgente		Assente	X
19. Impianto fognario	Rete fognaria		Vasca Imhoff		A dispersione		Assente	X
20. Viabilità - accesso all'area	Strada comunale	X	Strada forestale		Strada privata		Sentiero	
	Pista		Strada provinciale		Assente			
21. Viabilità - accesso all'edificio	Strada comunale		Strada forestale		Strada privata		Sentiero	
	Pista	X	Strada provinciale		Assente			
22. Legislazione-vincoli								
23. Classific. tipologica	Edificio esistente	X	Edificio da recuperare		Rudere			

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	C							
2. Tipologie di intervento	Manutenzione ordinaria		Manutenzione straordinaria		Restauro		Risanamento conservativo	
	Ristrutturazione edilizia	X	Demolizione e rinaturalizzazione sito		Ripristino edilizio		Riqualificazione architettonica	
3. Destinazione d'uso compatibile	Abitativo temporaneo	X	Artigianato locale		Agricolo	X	Di servizio	X
	Turistico-ricettivo							
4. Note e prescrizioni	Ristrutturazione edilizia con obbligo di demolizione e ricostruzione secondo la tipologia architettonica D-a2 individuata nel Manuale Tipologico d'Intervento. E' possibile chiudere l'intercapedine esistente sul lato ovest dell'edificio contro il terrapieno esistente.							