


**DATI GENERALI****Comune di** Valledaghi**C.C.** Vezzano**Località** Monte Alto**P.ed.** -**Quota** m. 980 s./m.**P.f.** 2116/2**Caratteristiche dimensionali:****Ed. principale:**- **lunghezza:** m. 4.70- **larghezza:** m. 5.30**altezza d'imposta:** m. 2.10**altezza colmo:** m. -**Manufatti accessori:** m. -**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****MAPPA CATASTALE****COROGRAFIA**

## ANALISI

1. Tipologia funzionale	Baita		Abitazione stagionale		Stalle e fienili		Cascinello	
	Malga		Manufatto di servizio		Altro	X		
2. Epoca di costruzione	Anteriore al 1860		Tra il 1860 e il 1945	X	Posteriore al 1945			
3. Uso attuale	Agricolo		Artigianale		Abitativo		Di servizio	
	Turistico-ricettivo		Non utilizzato	X				
4. Grado di utilizzo	Temporaneo		Permanente		Abbandono	X		
5. Tipo costruttivo	Pietra		Pietrame irregolare	X	Laterizio		Misto pietra-legno	
	Legno a blockbau		Legno a telaio		Legno in assito		Altro	
6. Volume	Ampliamenti		Superfetazioni					
7. Elementi in aggetto	Poggioli		Ballatoi		Scale		Camino	
	Forno		Tettoie					
8. Tetto	A capriate		Con trave di colmo		A volta		Non riconoscibile	
9. Tipo di copertura	A due falde		A falda unica	X	A più falde		Piana	
	Non riconoscibile							
10. Manto di copertura	Lamiera		Tegole		Scandole		Coppi	
	Cemento	X	Cotto		Pietra		Assente	
11. Accessori tetto	Comignoli		Pannello fotovoltaico		Pannello solare		Abbaini	
	Velux		Antenna TV		Parabolica			
12. Serramenti fori	Legno		Alluminio		Pvc		Ferro	
13. Finiture intonaco e legno	A raso sasso		Intonaco grezzo		Civile		Tinteggiatura	
	Altro							
14. Particolari di pregio	Fori		Travi-Stipiti		Affresco-Dipinto		Focolari-forni	
	Intagli		Scritte storiche					
15. Tipologia architettonica	Originale	X	Modificata	X	Trasformata		Alterata	
	Ricostruita		Nuova costruzione					
16. Stato di conservazione	Buono		Discreto		Mediocre	X	Fatiscente	
	Diroccato		Nulla					
17. Pertinenze	A verde aperto		A verde con alberature	X	A giardino		A verde recintato	
	Posto auto		Manufatto di servizio		Orto			
18. Approvv. idrico	Rete potabile		Vasca accumulo		Sorgente		Assente	X
19. Impianto fognario	Rete fognaria		Vasca Imhoff		A dispersione		Assente	X
20. Viabilità - accesso all'area	Strada comunale	X	Strada forestale		Strada privata		Sentiero	
	Pista		Strada provinciale		Assente			
21. Viabilità - accesso all'edificio	Strada comunale	X	Strada forestale		Strada privata		Sentiero	
	Pista		Strada provinciale		Assente			
22. Legislazione-vincoli								
23. Classific. tipologica	Edificio esistente		Edificio da recuperare	X	Rudere			

## PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	D - a1							
2. Tipologie di intervento	Manutenzione ordinaria	X	Manutenzione straordinaria	X	Restauro		Risanamento conservativo	
	Ristrutturazione edilizia		Demolizione e rinaturalizzazione sito		Ripristino edilizio		Riqualificazione architettonica	
3. Destinazione d'uso compatibile	Abitativo temporaneo		Artigianato locale		Agricolo	X	Di servizio	X
	Turistico-ricettivo							
4. Note e prescrizioni	Qualsiasi intervento di recupero dell'immobile ed il suo relativo utilizzo sono subordinati ai risultati di specifiche ed accurate analisi sulla pericolosità del sito.							