

DATI GENERALI

Comune di Valledaghi
C.C. Padergnone

Località Pravilan
P.ed. 282

Quota m. 1165 s./m.
P.f. -

Caratteristiche dimensionali:**Ed. principale:**


- **lunghezza:** m. 6.40
- **larghezza:** m. 8.30

altezza d'imposta: m. 3.40

altezza colmo: m. 4.85



Manufatti accessori: largh. m. 1.68 – lung. m. 5.30 - h. m. 3.10

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



MAPPA CATASTALE

COROGRAFIA



ANALISI

1. Tipologia funzionale	Baita		Abitazione stagionale		Stalle e fienili		Cascinello	
	Malga		Manufatto di servizio	X	Altro			
2. Epoca di costruzione	Anteriore al 1860		Tra il 1860 e il 1945		Posteriore al 1945	X		
3. Uso attuale	Agricolo		Artigianale		Abitativo	X	Di servizio	X
	Turistico-ricettivo		Non utilizzato					
4. Grado di utilizzo	Temporaneo	X	Permanente		Abbandono			
5. Tipo costruttivo	Pietra		Pietrame irregolare		Laterizio		Misto pietra-legno	
	Legno a blockbau		Legno a telaio		Legno in assito	X	Altro	
6. Volume	Ampliamenti		Superfetazioni					
7. Elementi in aggetto	Poggioli		Ballatoi		Scale		Camino	
	Forno		Tettoie	X	Altro: legnaia	X		
8. Tetto	A capriate		Con trave di colmo		A volta		Non riconoscibile	
9. Tipo di copertura	A due falde	X	A falda unica		A più falde		Piana	
	Non riconoscibile							
10. Manto di copertura	Lamiera	X	Tegole		Scandole		Coppi	
	Cemento		Cotto		Pietra		Assente	
11. Accessori tetto	Comignoli	X	Parabolica		Pannelli		Abbaini	
	Velux		Antenna TV					
12. Serramenti fori	Legno	X	Alluminio		Pvc		Ferro	
13. Finiture intonaco e legno	A raso sasso		Intonaco grezzo		Civile		Tinteggiatura	
	Altro							
14. Particolari di pregio	Fori		Travi-Stipiti		Affresco-Dipinto		Focolari-forni	
	Intagli		Scritte storiche					
15. Tipologia architettonica	Originale		Modificata		Trasformata		Alterata	
	Ricostruita		Nuova costruzione	X				
16. Stato di conservazione	Buono		Discreto	X	Mediocre		Fatiscente	
	Diroccato		Nulla					
17. Pertinenze	A verde aperto	X	A verde con alberature		A giardino		A verde recintato	
	Posto auto		Manufatto di servizio		Orto			
18. Approvv. idrico	Rete potabile		Vasca accumulo		Sorgente		Assente	X
19. Impianto fognario	Rete fognaria		Vasca Imhoff		A dispersione		Assente	X
20. Viabilità - accesso all'area	Strada comunale	X	Strada forestale		Strada privata		Sentiero	
	Pista privata		Strada provinciale		Assente			
21. Viabilità - accesso all'edificio	Strada comunale		Strada forestale	X	Strada privata		Sentiero	
	Pista privata	X	Strada provinciale		Assente			
22. Legislazione-vincoli								
23. Classific. tipologica	Edificio esistente	X	Edificio da recuperare		Rudere			

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	C							
2. Tipologie di intervento	Manutenzione ordinaria		Manutenzione straordinaria		Restauro		Risanamento conservativo	
	Ristrutturazione edilizia	X	Demolizione e rinaturalizzazione sito		Ripristino edilizio		Riqualificazione architettonica	
3. Destinazione d'uso compatibile	Abitativo temporaneo	X	Artigianato locale		Agricolo	X	Di servizio	X
	Turistico-ricettivo							
4. Note e prescrizioni	Ristrutturazione edilizia con obbligo di demolizione e ricostruzione secondo la tipologia architettonica D-a2 individuata nel Manuale Tipologico d'Intervento. L'edificio ricade nella zona di protezione della sorgente 6445.							