

DATI GENERALI

Comune di Valledaghi
C.C. Terlago

Località Pra Borar
P.ed. 464

Quota m. 865 s./m.
P.f. -


Caratteristiche dimensionali:**Ed. principale:**

- **lunghezza:** m. 8.30
- **larghezza:** m. 6.45


altezza d'imposta: m. 3.30
altezza colmo: m. 4.50

Manufatti accessori: -


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



MAPPA CATASTALE



COROGRAFIA



ANALISI

1. Tipologia funzionale	Baita		Abitazione stagionale		Stalle e fienili		Cascinello	
	Malga		Manufatto di servizio	X	Altro			
2. Epoca di costruzione	Anteriore al 1860		Tra il 1860 e il 1945		Posteriore al 1945	X		
3. Uso attuale	Agricolo		Artigianale		Abitativo	X	Di servizio	
	Turistico-ricettivo		Non utilizzato					
4. Grado di utilizzo	Temporaneo	X	Permanente		Abbandono			
5. Tipo costruttivo	Pietra		Pietrame irregolare	X	Laterizio		Misto pietra-legno	
	Legno a blockbau		Legno a telaio		Legno in assito		Altro	
6. Volume	Ampliamenti		Superfetazioni					
7. Elementi in aggetto	Poggioli		Ballatoi		Scale		Camino	X
	Forno		Tettoie		Altro			
8. Tetto	A capriate		Con trave di colmo	X	A volta		Non riconoscibile	
9. Tipo di copertura	A due falde	X	A falda unica		A più falde		Piana	
	Non riconoscibile							
10. Manto di copertura	Lamiera	X	Tegole		Scandole		Coppi	
	Cemento		Cotto		Pietra		Assente	
11. Accessori tetto	Comignoli	X	Parabolica		Pannelli		Abbaini	
	Velux		Antenna TV					
12. Serramenti fori	Legno	X	Alluminio		Pvc		Ferro	
13. Finiture intonaco e legno	A raso sasso	X	Intonaco grezzo		Civile		Tinteggiatura	
	Altro							
14. Particolari di pregio	Fori		Travi-Stipiti		Affresco-Dipinto		Focolari-forni	
	Intagli		Scritte storiche					
15. Tipologia architettonica	Originale		Modificata	X	Trasformata		Alterata	
	Ricostruita	X	Nuova costruzione					
16. Stato di conservazione	Buono	X	Discreto		Mediocre		Fatiscente	
	Diroccato		Nulla					
17. Pertinenze	A verde aperto		A verde con alberature	X	A giardino		A verde recintato	
	Posto auto		Manufatto di servizio		Orto			
18. Approvv. idrico	Rete potabile		Vasca accumulo	X	Sorgente		Assente	
19. Impianto fognario	Rete fognaria		Vasca Imhoff		A dispersione		Assente	X
20. Viabilità - accesso all'area	Strada comunale	X	Strada forestale		Strada privata		Sentiero	
	Pista privata		Strada provinciale		Assente			
21. Viabilità - accesso all'edificio	Strada comunale		Strada forestale		Strada privata		Sentiero	
	Pista privata	X	Strada provinciale		Assente			
22. Legislazione-vincoli								
23. Classific. tipologica	Edificio esistente	X	Edificio da recuperare		Rudere			

PREVISIONE PRG

1. Tipologia architettonica di riferimento	B - a2							
2. Tipologie di intervento	Manutenzione ordinaria		Manutenzione straordinaria		Restauro		Risanamento conservativo	
	Ristrutturazione edilizia	X	Demolizione e rinaturalizzazione sito		Ripristino edilizio		Riqualificazione architettonica	
3. Destinazione d'uso compatibile	Abitativo temporaneo	X	Artigianato locale		Agricolo		Di servizio	X
	Turistico-ricettivo							
4. Note e prescrizioni	<p>Ristrutturazione edilizia esclusa la demolizione. Qualsiasi intervento di ristrutturazione deve essere supportato da verifiche sulla compatibilità geologica. L'edificio ricade in area P2 per crolli rocciosi della carta di sintesi della pericolosità, al limite con una penalità media P3 sempre da crolli, quindi, eventuali interventi sulla struttura dovranno essere supportati da un approfondimento relativo a suddetta pericolosità.</p>							